Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 23:09

Link do produktu: https://www.akin.pl/91151600-vw-skoda-audi-seat-15-tsi-blokady-rozrzadu-do-wymiany-paska-od-2017-p-13557.html



91151600 - VW, Skoda, Audi, Seat 1.5 TSI Blokady rozrządu do wymiany paska od 2017 >

Cena brutto	**650.67 zł**
Cena netto	**529.00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie - 48h**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**911 516 00**
Producent	**HP**

Opis produktu

Zestaw Blokad rozrządu VW, Skoda, Audi, Seat 1.5 TSI + 1.5 eTSI do wymiany paska rozrządu

Silniki E 211 Evo od 2017roku do nadal
PCA: 110 KM (150 kW) od 2018 roku (VW, Skoda, Audi, SEAT)
DPBA: 131 KM (96 kW) od 2019 roku (VW, SEAT)
DPBC: 114 KM (84 kW) od 2021 roku (VW)
DPBE: 131 KM (96 kW) od 2019 roku (VW)
DACA: 131 KM (96 kW) od 2017 roku (VW, SEAT)
DACB: 131 KM (96 kW) od 2019 roku (VW, SEAT)
DADA: 110 KM (150 kW) od 2017 roku (VW, SKODA, AUDI)
DFYA: 110 KM (150 Kw) od 2022 ROKU (VW, SKODA, AUDI, SEAT) (silniki 1,5 eTSI)
DHFA: 131 KM (96 Kw) od 2018 roku (VW, SKODA, AUDI, SEAT)

Zestaw zawiera narzędzia zastępujące oryginalne narzędzia OEM:
1. HP 911 025 17 Blokada wału korbowego OEM T10340
2. HP 911 515 05 Blokada wałka rozrządu tylnego koła łańcuchowego OEM T10504/1
3. HP 911 551 10 Nasadka uchwytu przestawiacza wałka rozrządu zaworów wydechowych OEM T10554
4. HP 911 551 02 Klucz do nasadki j.w (3) OEM T10172
5. HP 911 360 10 Ściągacz tylnego koła łańcuchowego w rozrządzie OEM T10221A
6. HP 911 400 25 Blokada napinacza paska pomocniczego bez start-stop OEM T10060A
7. HP 911 400 22 Blokada napinacza paska pomocniczego z start-stop OEM T40098
8. HP 911 560 00 Klucz do koła pas. wału korbowego OEM T10475
9. HP 911 560 10 Nasadka uchwytu przestawiacza wałka rozrządu zaworów ssących OEM T10575
10. HP 911 505 00 Klucz do dokręcania rolki napinającej OEM T10499A

Narzędzia uzupełniające (poza zestawem)
HP 911 560 00 Klucz do koła pas. wału korbowego OEM T10475

Zastosowanie w samochodach Volkswagen:
Silnik DPCA 150 KM
Arteon (3H7) 2019-2020
Arteon (3H8/3H9) 2020-2022 >
Golf SV/Sportsvan (AN1) 2019-2021
Golf VII (BQ1) 2019-2020
Golf VII Estate (BV5) 2018-2021
Golf VIII (CD1) 2020-2022 >
Golf VIII Estate (CG5) 2020-2022 >
Passat (CB2/CB5) 2019-2022 >
Polo (AW1) 2019-2021
Taigo (CS1) 2022-2022 >

Tiguan (AD1) 2019-2020
Tiguan Allspace (BW2) 2019-2021
Touran (5T1) 2019-2022 >
T-Cross (C11) 2019-2022 >
T-Roc Cabriolet (AC7) 2019-2022 >
T-Roc (A11) 2019-2022 >

Silnik DPBA 131 KM
Golf SV/Sportsvan (AN1) 2019-2021
Golf VII (BQ1) 2019-2020
Golf VII Estate (BV5) 2019-2021
Golf VIII (CD1) 2020-2022 >
Golf VIII Estate (CG5) 2020-2022 >

Silnik DPBC 114 KM
Caddy/Caddy Maxi (SBx) 2021-2022 >

Silnik DPBE 131 KM
Tiguan (AD1) 2019-2020
Tiguan (AX1) 2020-2022 >

Silnik DFYA (1.5 eTSI) 150 KM
Golf VIII (CD1) (20-) 2020-2022 >
Golf VIII Estate (CG5) 1.5 2020-2022 >

Zastosowanie w samochodach Skoda
Silnik DPCA 150 KM
Kamiq (NW4) 2019-2022 >
Karoq (NU7) 2019-2022 >
Kodiaq (NS7) 2019-2022 >
Octavia III (5E3/5E5) 2019-2020
Octavia IV (NX3/NX5) 2020-2022 >
Scala (NW1) 2019-2022 >
Superb III (3V3/3V5) 2019-2022 >

Zastosowanie w samochodach Audi
Silnik DPCA 150 KM
A1 Sportback (GBA) 2019-2022 >
A1 citycarver/allstreet 2019-2022 >
A3 Cabrio (8VE) 2019-2021
A3 Saloon (8VM) 2019-2020
A3/A3 Sportback (8VK/8VF) 2019-2020
A3 Sportback (8YA) 2020-2022 >
A3 Saloon (8YS) 2020-2022 >
Q2 (GAB) 2019-2020
Q2 (GAG) 2020-2022 >
Q3 (F3B) 2019-2022 >
Q3 Sportback (F3N) 2019-2022 >

Zastosowanie w samochodach SEAT
Silnik DPCA 150 KM
Arona (KJ7) 2019-2021
Arona (KJP) 2021-2022 >
Ateca (KH7) 2019-2020
Ateca (KHP) 2020-2022 >
Ibiza (KJ1) 2020-2021
Ibiza (KJG) 2021-2022 >
Leon (5F1/5F5) 2019-2020
Leon ST (5F8) 2019-2020
Leon (KL1) 2020-2022 >
Leon ST (KL8) 2020-2022 >
Tarraco (KN2) 2019-2022 >

Silnik DPBA 131 KM
Leon (5F1/5F5) 2019-2020
Leon ST (5F8) 2019-2020

Leon (KL1) 2020-2022 >
Leon ST (KL8) 2020-2022 >

OEM: T10340, T10504/1, T10554, T10172, T10221A, T10060A,T40098, T10475, T10499A, T10576.