Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:13

Link do produktu: https://www.akin.pl/m30158-c5369-zestaw-do-regeneracji-gwintow-miski-olejowej-m17x1-5-p-5714.html



M30158 / C.5369 - Zestaw do regeneracji gwintów miski olejowej M17x1,5

Cena brutto	**240.34 zł**
Cena netto	**195.40 zł**
Dostępność	**Dostępny - 24h**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**B.158**
Kod EAN	**4026947001586**
Producent	**Condor**
Wymiary opakowania	**10,5 x 9,5 x 3,5**

Opis produktu

Zestaw do regeneracji gwintu korka olejowego M14 x 1.5,
Gwintownik powiększa otwór do rozmiaru M17 x 1,5

Zestaw zawiera:
Gwintownik - 1 sztuka
Korek olejowy wraz z podkładkami miedzianymi - 6 sztuk