

Link do produktu: <https://www.akin.pl/m5381-m6-x-1-0-zestaw-do-regeneracji-gwintow-dzieciol-p-5681.html>



M5381 - M6 x 1,0 - Zestaw do regeneracji gwintów (Dzieciół)

| | |
|--------------------|------------------------|
| Cena brutto | 171.83 zł |
| Cena netto | 139.70 zł |
| Dostępność | Dostępny - 24h |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | C.5381 |
| Kod EAN | 4037374053819 |
| Producent | Condor |
| Wymiary opakowania | 19,5 x 11,5 x 4 |

Opis produktu

Skok gwintu:

1.0

Zestaw zawiera:

- 20 sztuk wymiennych wkładek - sprężyn gwintowanych.
- wiertło HSS
- gwintownik HSS
- pokrętło.
- wybijak do usuwania zakończenia sprężyny służącego do jej wkręcania.