

Link do produktu: <https://www.akin.pl/b149-m30149-korek-oleju-zestaw-do-naprawy-zerwanego-gwintu-p-5705.html>



## B.149 / M30149 - Korek oleju - zestaw do naprawy zerwanego gwintu

Cena brutto	<b>326.69 zł</b>
Cena netto	<b>265.60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - 24h</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>B.149</b>
Kod EAN	<b>4026947001494</b>
Producent	<b>Condor</b>
Wymiary opakowania	<b>20,4 x 12,2 x 4,3</b>

### Opis produktu

**Zestaw zawiera:**

- 1 szt. gwintownik M14 ze stali HSS-G
- 5 szt. tulejki gwintowane o długości 11 mm - czernione
- 5 szt. tulejki gwintowane o długości 16 mm - czernione
- 5 szt. tulejki gwintowane o długości 19 mm cynkowane na żółto