

Link do produktu: <https://www.akin.pl/m30159-zestaw-do-regeneracji-gwintow-miski-olejowej-m20x1-5-p-5713.html>



## M30159 - Zestaw do regeneracji gwintów miski olejowej M20x1,5

Cena brutto	<b>245.75 zł</b>
Cena netto	<b>199.80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - 24h</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>B.159</b>
Kod EAN	<b>4026947001593</b>
Producent	<b>Condor</b>
Wymiary opakowania	<b>10,5 x 9,5 x 3,5</b>

### Opis produktu

**Zestaw zawiera:**

- gwintownik 1 sztuka
- korek olejowy wraz z podkładkami 6 sztuk